

**МБУК «Дебесский районный Дом ремесел»**

**ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ШВЕИ  
ИОТ 22-2014**

2014 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБУК «Дебесский  
районный Дом ремесел»  
\_\_\_\_\_ Е.А.Бушмакина  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2014 год

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ШВЕИ ИОТ 22-2014**

### **1. Общие требования охраны труда**

- 1.1. К самостоятельной работе в качестве швеи допускаются мужчины и женщины, прошедшие:
  - вводный инструктаж;
  - инструктаж по пожарной безопасности;
  - первичный инструктаж на рабочем месте;
- 1.2. инструктаж по электробезопасности на рабочем месте и проверку усвоения его содержания. Швея должна проходить:
  - повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;
  - внеплановый инструктаж: при изменении технологического процесса или правил по охране труда, замене или модернизации производственного оборудования, приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней (для работ, к которым предъявляются повышенные требования охраны труда - 30 календарных дней);
  - диспансерный медицинский осмотр – не реже одного раза в 2 года.
- 1.3. Швея обязана:
  - соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;
  - соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;
  - соблюдать требования к эксплуатации оборудования;
  - использовать по назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты.
- 1.4. Швея должна:
  - уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при несчастном случае;

- выполнять только порученную работу и не передавать ее другим без разрешения руководства;
  - во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других, не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;
  - содержать рабочее место в чистоте и порядке.
- 1.5. Швея должна знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах. Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.
  - 1.6. При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях на рабочем месте немедленно сообщить руководству, приступить к работе можно только после устранения всех недостатков.
  - 1.8. В соответствии с "Типовыми нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий текстильной и легкой промышленности", швея должна быть обеспечена: фартуком с нагрудником, срок носки 12 месяцев.

## **2. Требования охраны труда перед началом работы**

- 2.1. Осмотреть спецодежду и другие средства индивидуальной защиты, надеть исправную спецодежду.
- 2.2. Убедиться в исправности машины ( на холостом ходу), ее пусковых и тормозных устройств, в наличии и исправности оградительных и предохранительных приспособлений.
- 2.3. Проверить правильность установки крепления иглы, петлителя, нажимающего и ведущего дисков.

## **3. Требования охраны труда во время работы**

3.1. При работе на машине швея должна сидеть на всей площади стула, ногу вытянуть вперед и поставить на пусковую педаль, не наклоняясь близко к машине, располагать обрабатываемое изделие на расстоянии не менее 30-40 см от глаз, локти рук должны находиться на одном уровне с поверхностью стола, а положение кистей относительно иглы должно исключать прокол пальцев иглой.

3.2. Во время работы швея обязана:

- производить заправку нитей и смену игл только при отключенной от электросети машине.
- вводить в действие машину плавным нажатием на пусковую педаль, без рывков .
- прокладывать строчку, придерживая изделие двумя руками по обе стороны от иглы, во избежание проколов пальцев иглой.
- держать пальцы на краю платформы при работе на машине «Оверлок».
- удалять нитки, кусочки ткани, попавшие в приводной механизм, только при отключенной от электросети машине.
- инструмент (ножницы, отвертки ) хранить в специально отведенном месте.
- содержать в чистоте и порядке рабочее место и проходы, не загромождать их.
- производить чистку и смазку машины только при отключении ее от электросети .
- отключать машину от сети при перерывах в работе.

Отключать приводной электродвигатель при возникшей неисправности и сообщить об этом мастеру. Приступить к работе только после устранения неисправности.

3.4. Швее запрещается ;

- наклоняться во время работы близко к машине во избежание захвата волос и удара нитепритягивателем.
- касаться движущей части работающей машины.
- открывать и снимать предохранительные приспособления, ограждения.
- бросать на пол непригодные и сломанные иглы.
- класть ножницы или другие предметы около вращающихся частей машины.
- втыкать запасные иглы в электрические провода;

– тормозить маховое колесо или ускорять его руками

#### **4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях**

4.1. При аварийной ситуации приостановить работу, выйти из опасной зоны, при необходимости вывести людей, находящихся рядом.

4.2. При возникновении пожара немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 01, удалить в безопасное место людей. О пожаре поставить в известность руководство.

4.3. Оказать доврачебную помощь пострадавшим при получении травмы и вызвать скорую медицинскую помощь или отправить пострадавшего в медпункт, поставить в известность руководителя.

#### **5. Требования охраны труда по окончании работы**

5.1. Привести в порядок рабочее место.

5.2. Места производства работ должны быть подвергнуты тщательной очистке, мойке.

5.3. Снять и убрать в отведенное для этого место спецодежду и другие средства защиты.

5.4. Вымыть лицо и руки.

Подготовил: инженер МБУК «ДРДР»

Шкляев Д. М.